T/DACS

中 国 奶 业 协 会 团 体 标 准

T/DACS 007-2022

奶牛热应激防控

Heat Stress Prevention and Control Standard for Dairy Cattle

2022 - 08 - 19 发布

2022 - 08 - 19 实施

目 次

則		
1	范围	1
	规范性引用文件	
3	术语和定义	
	3.1 热应激 heat stress	
	3.2 可编程序控制器 Programmable Logic Controller 3.3 热指数 Temperature-humidity index	1
	3.4 全混合日粮 TotalMixedRation	1
4		
	设备设施配置、安装、运行、管理	1
	4.2 风扇、喷淋配置区域	1
	4.3 牛舍配置方案	
	4.3.1 顶棚配置方案4.3.2 采食道风扇配置方案	
	4.3.3 卧床风扇配置方案	
	4.4 挤奶厅风扇配置	
	4.5 喷淋头配置	
	4.6 风扇、喷淋组合交替运行技术	
	4.7 喷淋使用效果技术	
	4.9 赶牛通道、运动场喷淋、风扇、遮阳网配置	
	4.10 变压器、供电线路、奶牛养殖场供水系统配置	
	4.11 粪水处理系统配置技术	3
5	热应激期间奶牛营养调整技术	
	5.1 日粮配方要点	
	5.2 添加剂使用技术	
6	热应激期间奶牛养殖场生产管理	
	6.1 设备设施维护使用技术	
	6.1.2 风扇、喷淋系统适时开启标准参数:	
	6.2 灭蚊蝇标准:	
	6.3 遮阳网搭建	
	6.4 卧床管理	
	6.5 垫料铺设	
	6.7 饲养密度	
	6.8 饲草料存放和使用	
	6.8.1 原料储存	5

T/DACS 007-2022

	6.8.2 青贮使用	5
	6.8.3 饲草存放	
	6.8.4 精饲料存放	5
	6.9 TMR 制作	5
7	热应激防控评估	6
	7.1 奶牛养殖场热应激基础设施评估表:	6
	7.2 奶牛养殖场热应激运行过程评估表	8
际	才 录 A (资料性) 挤奶厅风扇配置和喷淋头配置	10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国奶业协会提出并归口。

本文件起草单位:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、国家奶牛产业技术体系、国家技术标准创新基地(乳业)、现代牧业(集团)有限公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司、上海科派腾信息科技有限公司、中粮饲料有限公司、美国安迪苏中国区反刍事业部、深圳市双福世联科技有限责任公司。

本文件主要起草人: 赵杰军、杨敦启、贺永强、程晓飞、王建峰、池文平、刘鲁林、葛旭升、苏海军、王静、郭建强、庄宏冶、朱红宾、梁荣峰、彭海宏、张月强、崔桂芳、张添福、蒙勇、焦蓓蕾。 本文件首次发布。

奶牛热应激防控

1 范围

本文件规定了奶牛养殖场热应激防控设备设施配置、安装、运行、管理要求,及奶牛营养调整策略、 生产管理策略、热应激评估标准。

本文件适用于奶牛养殖场热应激防控。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 热应激 heat stress

指动物机体处于高温环境中所做出的非特异性生理反应的总和,严重影响着机体呼吸、循环、消化、免疫和内分泌等系统的功能,使机体新陈代谢发生改变。奶牛生产的适宜温度是10~24.5℃,当环境温度高于24.5℃、湿度大于20%时,热应激指数达到68,奶牛即开始遭受热应激,呼吸超过60次/min,直肠温度超过38.5℃,生产性能开始降低,严重影响奶牛饲养的经济效益。

3.2 可编程序控制器 Programmable Logic Controller

是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。其英文缩写为PLC。

3.3 热指数 Temperature-humidity index

又称不适指标。通常用来形容畜禽养殖过程中是否处于热应激状态及其程度,是最经典的评价动物 热应激状态的指标。其英文缩写为THI。

3.4 全混合日粮 TotalMixedRation

全混合日粮是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其它添加剂充分混合的日粮,能够提供足够的营养以满足奶牛需要。其英文缩写为 TMR。

4 设备设施配置、安装、运行、管理

4.1 自动控制系统配置原则

- 4.1.1 可实现远程控制、自动记录运行数据,过程运行记录能下载导出,方便管理人员查询、数据分析汇总:
- 4.1.2 根据不同地区、不同季节的气温和湿度不同的需求,智能运行标准程序,可设置2种运行方案10组以上运行程序,即按设定温度运行的单风扇运行方式,和风扇+喷淋运行方式:
- 4.1.3 风扇+喷淋运行方式采用风扇与喷淋联动运行,喷淋时关闭风扇,不喷淋时开起风扇,可采用 PLC 自动控制系统根据 THI 指数智能控制风扇、喷淋程序化启动组合,结合站牛位有无牛只终端控制喷淋开关,实现缓解热应激的同时节约耗水量。

4.2 风扇、喷淋配置区域

巡乳牛舍、新产牛舍、病牛舍、干奶牛舍、围产牛舍、产房、待挤区;产房、无法安装喷淋时,可 安装冷风机或者冷水空调等降温设施,数量及间距与待挤厅风扇安装标准一致,确保降温效果。

4.3 牛舍配置方案

4.3.1 顶棚配置方案

牛舍及功能区檐口高度≥4.2米的,顶棚可使用单层彩钢板,檐口高度<4.2米时,顶棚采用双层彩钢隔热板,如牛舍屋面材料不符合以上要求,屋面内侧涂刷隔热涂料/外侧涂刷,减少热辐射。

4.3.2 采食道风扇配置方案

采食通道站牛位上方每6米安装1台内径1-1.25米,风量>2万立方米/小时的风扇。

4.3.3 卧床风扇配置方案

方案1:头对头卧床中间固定立柱两侧上方,每6米安装2台内径1-1.25米,风量>2万立方米/小时的风扇;单列卧床中间固定立柱卧牛侧上方,每6米安装1台内径1-1.25米,风量>2万立方米/小时的风扇,保证牛只躺卧时瘤胃处的有效有风速≥2米/秒;

方案2:每间隔18米安装1台直径>2米,风量>8.6万立方米/小时的风机,保证牛只躺卧时瘤胃处的有效有风速≥2米/秒。

- 4.3.4 牛舍风扇安装底端高度2米~2.5米,安装角度30°~50°,以不影响清粪车行走为标准;
- **4.3.5** 牛舍、待挤厅风扇开启后,正对风机位置,0.6至1.2米高度内平均风速应≥3米/秒,牛头、牛尾处风速应≥2米/秒,牛只全身有效贴身风速应≥2米/秒;
- **4.3.6** 待挤区屋面高度一般都在 **4.5** 米以内,吊装风扇离地垂直高度≤3 米,以免形成死角;安装在 待挤厅前 2/3 处和待挤厅回牛通道上方,角度 45°,高度应高于赶牛器、清粪车 20 厘米;

方案1: 风机内径1-1.25米,风量≥2万立方米/小时的风扇,密度≥9平米/台间距为横向1.5米、纵向6米或横向3米、纵向3米;

方案2: 风机直径≥2米风扇,密度≥36平米/台,间距为横向6米、纵向6米。

4.4 挤奶厅风扇配置

在挤奶厅两侧墙上安装强制通风设施,保障在挤奶过程中风速达到3米/秒,进风风扇下沿离地高度0.6米,出风风扇下沿离地高度0.6米,如附录中图1、图2、图3所示,根据奶厅长宽高度和要求风速计算风扇大小和个数及间距,公式如下:风速×奶厅宽×高=风扇额定风量×风扇个数。

4.5 喷淋头配置

- 4.5.1 牛舍采食道喷淋设施的安装垂直高度为从喷淋管道底端至粪道 $1.9 \, \text{米}$,每个喷头水平间距 $1.8-2 \, \text{米}$,流量>2 升/分钟,水滴状,流量计算公式:Q=[H/(SL)]^(1/2),H—管道两端的水头差/米;S—管道比阻(S=10.3 n^2/D^5.3,n 为管内壁糙率,D 为管内径/米);L—管道长/米;牧场根据实际情况来选择供水管的长度和管径,保证流量和压力,主管道压力应 \geq 2 公斤,如附录中图 4 所示;
- **4.5.2** 牛舍喷淋供水主管道管径和走向布置,牛舍长度<100米: 单路,管径 DN50,丁字型布置,牛舍长度 100-200米: 双路,管径 DN80,2个丁字型布置,牛舍长度 200-300米: 四路,管径 DN100,4个丁字型布置,如图附录中图 5、6、7 所示;
- 4.5.3 待挤区牛只密度大,平均 1.8 平米内 1 头牛且牛只在行走,为保障效果,喷淋间距设置为≤3 米。安装垂直高度超出赶牛器或清粪设施 20-30 厘米即可;
- 4.5.4 待挤厅喷淋供水主管道管径和走向布置,鱼骨式分列,<20 米待挤厅: 主管 DN40,分管 DN20; 20~30 米待挤厅: 主管 DN50,分管 DN20; >30 米待挤厅: 主管 DN80, 支管 DN50,分管 DN20;
- 4.5.5 喷头喷射的角度根据奶牛养殖场牛体型大小不同进行调整,以喷射到牛荐骨韧带与尾根韧带之间为最佳区域;
- 4.5.6 喷淋设施要选择大水滴喷头,直径 2毫米左右,禁止安装喷雾喷头,水滴要有冲力,45 秒内能打透牛体背毛;
- 4.5.7 喷淋选型参数参照下表 1。

名称	牛舍喷淋头	挤奶厅喷淋头
形式	形式 180°	
型号	1/4 英寸	1/4 英寸
喷头间距	1.8米	1.5米
操作压力	138 千帕	138 千帕
喷淋量	2升/分钟	3升/分钟
喷淋范围	半径 2-2.5 米	半径 2-2.5 米
喷淋状态	大水滴, 喷淋范围内均匀布置	大水滴,喷淋范围内均匀布置
喷淋角度 可调		可调
过滤器	150 目过滤器	150 目过滤器

4.6 风扇、喷淋组合交替运行技术

- **4. 6. 1** 待挤厅设施运行参数: THI ≥ 64 时开启待挤区风扇和喷淋,喷淋和风扇交替运行,喷淋 45 秒 -1 分钟,停止 10 分钟,THI ≥ 68 时,喷淋 45 秒 -1 分钟,停止 5 分钟;
- 4. 6. 2 牛舍内运行参数: THI≥64 时开启牛舍风扇,THI≥68 时开启喷淋,喷淋和风扇交替运行,喷淋45 秒-1 分钟,停止 10 分钟,THI≥72 时,喷淋 1 分钟,停止 5 分钟;产房不推荐安装喷淋系统,推荐只安装风扇或冷风机控制热应激,当 THI≥68 时开启风扇或冷风机;
- 4. 6. 3 南方潮湿地区: 当湿度超过 80%的时候,在上述运行参数的基础上,缩短喷淋时间,即每次喷淋均喷 45 秒;也可适当延长 1-2 分钟风扇运行时间,从而有效控制舍内湿度。

4.7 喷淋使用效果技术

- 4.7.1 喷淋时间可以根据实际效果进行调整,喷淋停止后80%的牛只飞节水平线以上被毛湿透为原则;
- 4.7.2 喷淋头流量:为控制喷淋头喷雾效果,保证对饲料的影响降到最低,喷淋头流量应≥3升/分钟。

4.8 风扇风速技术

- 4.8.1 采食道、待挤区、产栏,单个风扇覆盖范围内任何一头牛的位置检测风速≥3米/秒;
- 4.8.2 牛卧床范围内任何一头牛的位置检测风速≥3米/秒。

4.9 赶牛通道、运动场喷淋、风扇、遮阳网配置

- **4.9.1** 赶牛通道建议安装门式喷淋,至少3组以上,每组之间间距1.5米,如果通道长度允许,安装5组使用效果更好,在牛只通过时,迅速将牛毛打湿;
- 4.9.2 运动场建议搭设遮阳棚,考虑牛只密度,起卧互相影响,平均每头牛不小于4平米,采用黑色易吸热的优质遮阳网,棚顶高度不低于3米,需固定牢固,避免大风撕裂,牛只撕咬、破坏等现象;
- **4.9.3** 采用彩钢板搭设遮阳棚,宽度在 10 米以内的,单层彩钢板棚顶高度不低于 4 米,宽度大于 10 米的,单层彩钢板棚顶高度不低于 4.5 米;
- 4.9.4 采用厚度大于 5 厘米的双层彩钢板搭设遮阳棚,棚顶的高度不低于 3.3 米,确保遮阳棚使用效果。

4.10 变压器、供电线路、奶牛养殖场供水系统配置

- 4.10.1 奶牛养殖场热应激设备设施改造后,全负荷功率不得超过总功率的80%;
- 4.10.2 奶牛养殖场内存在裸露、龟裂、穿墙壁或交叉搭接处破损、功率不匹配,表面温度≤70℃,容易导致应激设备运行不稳定及电器火灾事故,需更换合格电缆;
- 4.10.3 奶牛养殖场内控制柜空气开关、断路器、继电器、接线端子等电器元件,在日常运行过程中至少每周检测 1 次温度,如超过 70℃,需排查、维修、更换;
- 4.10.4 热应激期间供水量、水压不能满足牛只饮水、喷淋、湿帘同时使用的,须增加蓄水池、加压设备,主管道压力不低于0.2 兆帕(2 公斤)。

4.11 粪水处理系统配置技术

- 4.11.1 无粪水处理系统的牛舍,牛舍周边必须有排水沟,并能将喷淋产生的污水排向污水储存池;
- 4.11.2 污水储存池容积须满足储存10日以上喷淋使用期间产生的污水量;
- 4.11.3 热应激期间,使用喷淋区域地面积水深度<5厘米。

5 热应激期间奶牛营养调整技术

5.1 日粮配方要点

- 5.1.1 日粮粗蛋白水平达到 16.5%-17.5%, 能量水平达到 1.65-1.75 兆卡/千克;
- 5.1.2 优质苜蓿保营养: 优质苜蓿草(RFV>130)每天饲喂量>3千克/头;
- 5.1.3 棉籽保指标: 高产牛全棉籽每天用量不超过 1.5 千克/头;
- 5.1.4 降低日粮 C18:2 脂肪酸的供应:需依据日粮指标确定用量的上下限,避免使用高油脂含量的原料,如膨化大豆等,以避免对采食量及乳脂率的影响;
- 5.1.5 提高泌乳牛日粮钾离子水平:添加碳酸钾或氯化钾使得日粮钾离子水平达到占日粮干物质的1.5%:
- 5. 1. 6 提高泌乳牛日粮的阴阳离子差 (DCAD): 通过使用小苏打等使得日粮阴阳离子差达 30 毫克当量 /100 克:
- 5.1.7 围产牛给予可溶性碳水化合物(WSC)大于20%的优质燕麦草每天4公斤/头。

5.2 添加剂使用技术

- 5.2.1 脂肪类产品,包括脂肪酸钙及高 C16:0 的脂肪酸产品。根据奶产量水平合理使用这两种产品,推荐添加 150 克脂肪酸钙产品及 150 克至 200 克含高 C16:0 的产品(C16:0 为含量大于 85%的产品);
- 5.2.2 活酵母、酵母培养物及米曲霉提取物等产品,有助于调控瘤胃环境、维持瘤胃正常的 pH 并促进瘤胃微生物,特别是纤维分解细菌及真菌的生长,提高饲料的消化率。根据厂家推荐量进行饲喂;
- 5.2.3 奶牛专用过瘤胃蛋氨酸:使用有效的奶牛专用过瘤胃蛋氨酸产品,以提高乳蛋白及减少热应激对奶产量的影响;泌乳期蛋氨酸添加量应在氨基酸平衡前提下使用,推荐可代谢赖氨酸与蛋氨酸之比为2.70:1。如奶产量在30-35 千克时,加量约为30-35 克/头/天;
- 5.2.4 植物精油: 推荐 0.5-2 克/头/进行饲喂,不同产品其添加量根据产品使用说明书添加;
- 5.2.5 生物素: 合理补充生物素将有助于改善奶牛蹄的健康,通常推荐量在20-30毫克/头/天;
- 5.2.6 有机铬: 夏天热应激情况下,对泌乳牛可按4毫克/头/天进行补充。

说明:由于市面上各个厂家添加剂的含量各不相同,故以上添加剂要根据厂家的推荐添加量进行饲喂。

6 热应激期间奶牛养殖场生产管理

6.1 设备设施维护使用技术

6.1.1 风扇、喷淋系统清理、维修技术

每年3月底前场长要组织人员对奶牛养殖场的风扇、喷淋系统已配电系统进行清理、检修、试运行, 在热应激来临时保证已有设备的正常有效运行;

6.1.2 风扇、喷淋系统适时开启标准参数:

待挤区内当THI指数≥64时开启风扇和喷淋,运行程序按照4.6.1执行,牛舍内当THI指数≥64时开启牛舍风扇,THI指数≥68时开启喷淋,运行程序按照4.6.2执行,产房当THI指数≥68时开启冷风机,北方地区通风良好的牧场可以适当提高2个THI指数。

6.2 灭蚊蝇标准:

在每年3月份天气转暖前对奶牛养殖场进行1次彻底的清扫行动,清理冬季残存的垃圾和牛粪等,最大限度的减少蚊蝇滋生的场所及越冬蚊蝇的数量。每周对奶牛养殖场的积粪池、堆粪场、下水道、暖气沟等存水的区域进行1次灭虫卵、彻底消毒专项行动。

6.3 遮阳网搭建

每年4月底前(北方奶牛养殖场可根据气候条件适当延迟半个月)对运动场、牛舍、挤奶通道、牛舍中能被阳光直射到的部分加盖防晒网,注意避免影响通风效果。

6.4 卧床管理

牛舍卧床、运动场垫料每日整理1次,保持干净、干燥、松软舒适,牛只上床率达到80%以上。

6.5 垫料铺设

- 6.5.1 垫料为沙子,不允许有长边为3厘米以上的大石子、废铁屑等物料;
- 6.5.2 水分含量小于 10% (牛粪当垫料的应≤45%以下,粪大肠菌群数/≤ 10^5 个/kg);
- 6.5.3 垫料厚度≥15 公分,同时垫料必须与卧床外沿高度保持水平,卧床里部(奶牛卧下时前肢的方向)要稍高于卧床外部,坡度在 3-5%为宜,不能过高形成山脊状;
- 6.5.4 泌乳牛舍在挤奶时,使用机械对卧床进行疏松,保证每天至少1次,有条件奶牛养殖场可以每天疏松2次,其他牛舍和运动场要保证每周疏松1次。

6.6 牛舍清理

巡乳牛舍要做到每天清理2次(包括卧床),其他后备牛舍和干奶围产牛舍要做到每天至少清理1次, 不能留有死角,做到牛走、粪清、料到。

6.7 饲养密度

巡乳牛、断奶犊牛、育成牛、青年牛养殖密度控制在 90%以内,干乳牛、围产牛养殖密度控制在 85% 以内,小犊牛养殖密度控制在 75%以内。

6.8 饲草料存放和使用

6.8.1 原料储存

所有的饲草料进入草料库,在外面的饲草要做好防雨和防火管理,一定要遵循先进先出的原则。

6.8.2 青贮使用

每班次现用现取,不可以1次取1天的用量,这样会二次发酵造成浪费,对奶牛健康不利。

6.8.3 饲草存放

室内存放,保证饲草干燥、通风效果良好,室外存放一定要离地码放(采用托板、轮胎、散布等物铺垫),做好防雨、防潮工作。

6.8.4 精饲料存放

在料库内存放,采用托板码放,离墙离地保存,注意防雨、通风。

6.9 TMR 制作

- 6.9.1 要保证配方师的配方、TMR 搅拌的配方、奶牛采食的配方一致;
- 6.9.2 在热应激期间一定要选择最优质的粗饲料饲喂奶牛,以减少热增耗:
- 6.9.3 根据配方使用适量的短纤类饲料,推荐量:全棉籽 1-1.5 公斤/头牛,甜菜颗粒粕 0.5-1.2 公斤/头牛;
- 6.9.4 适当提高日粮含水量和日粮营养浓度;
- 6.9.5 发霉变质饲草料不允许进入 TMR 车。
- 6.9.6 饲槽管理标准:
 - ——投料次数:投料次数可以根据奶牛养殖场的实际生产情况由2次/天改为3次/天;
 - ——投喂比例分配:根据当地气候变化可以将早、中、晚投放比例改为 3: 3: 4:
 - ——发料要求:发料一定要均匀,避免离砍墙太近,应距离砍墙 3-5 公分的距离,避免推料翻动不到位,日粮出现发热现象;

- ——推料标准要求:发料 30 分钟内一定要进行推料,因为发料后牛会集中采食(奶牛养殖场也会强行让牛上夹 30 分钟),以后每隔 1 小时推料 1 次,夜间要增加推料频次。推料严禁聚堆:
- ——剩料管理标准: 热应激期间泌乳牛剩料可以在原来的基础上适当放宽 1-3%,每天必须清理剩料,颈夹下方砍墙上面和侧面每两天清理 1 次,严禁出现发霉饲料;
- ——饮水管理标准:保证水质清净、水量充足、饮用方便;
- ——在热应激期间奶牛饮水量增大,每天要对水质和水流状况进行检查,保证奶牛由充足的饮水;
- ——成母牛饮水槽每天要清洗 1 次,后备牛饮水槽保证每 2 天清洗 1 次,室外水槽搭设遮阳棚, 保证上水通畅:
- ——在热应激期间,只有将上述最基础的 SOP 管理都做好的情况下,保证风扇、喷淋系统的有效运行,给奶牛提供优质粗饲料和适当营养浓度的日粮,才能使奶牛很好的度过热应激。

7 热应激防控评估

7.1 奶牛养殖场热应激基础设施评估表:

表2 奶牛养殖场热应激基础设施评估表

1、总分: 100 分, 防暑降温设备配置标准得分>80%, 奶牛 一、防暑降温设施配置标准		3F/1E-90	奶牛养殖场名称: *****				
项	Ī	评估标准	分值	评分标准	得分	问题描述	
	可使用单层板 板的 2、			1、高度符合或更换双层隔热 板的,判定合格			
			2、高度不符、单层板,但有 其他隔热设施,判定合格				
			20	3、高度不够又是单层板,还 未采取隔热措施,扣20分			
		4、屋脊无通风口,扣5分					
设施 配置	风扇、椭装运域	1、泌乳牛舍、病牛舍、干奶牛舍、 围产牛舍、产房、待挤区 2、产房无法安装喷淋时,可只安装 风扇,数量及间距与待挤厅风扇安装 标准一致	20	一处未安装,扣4分			
	风扇安装	1、采食通道站牛位上方每6米安装1台内径1-1.25米,风量>2万立方米/小时的风扇; 2、头对头卧床中间固定立柱两侧上方,每6米安装2台内径1-1.25米,风量>2万立方米/小时的风扇;单列卧床中间固定立柱卧牛侧上方,每6米安装1台内径1-1.25米,风量>2万立方米/小时的风扇;或者每间隔18米安装1台直径>2米,风量>8.6万立方米/小时的风机 3、在待挤厅前2/3处和待挤厅回牛通道上方,内径1-1.25米,风量≥2万立方米/小时的风扇	20	1、未按标准安装,但风速检测达到要求,不扣分 2、风速检测未达到要求,每 有一处,(关键点:采食通 道、卧床、待挤厅)扣6分 3、恒温牛舍、冷风机、水冷 空调等设施视为符合			

		9 平米/台,(间距:横向1.5 米*纵向6 米或横向3 米*纵向3 米);或者直径≥2 米风扇,密度不低于36 平米/台,间距:横向6 米*纵向6 米,高度高于赶牛器、清粪车20 厘米处,角度20°-30°4、产房风扇9 平米/台,与待挤厅一致5、牛舍风扇安装底端高度2 米-2.5 米,安装角度30°-50°,以不影响清粪车行走为标准		X AX	
	喷头安装	1、牛舍采食道喷淋设施的安装高度为从喷淋管道底端至主粪道1.9米,每个喷头间距1.8米,流量>2升/分钟,水滴状,主管压力>4千克 2、待挤厅喷淋设施的安装高度需高于赶牛器或清粪设施20-30厘米,每个喷头间距为1.5米,流量>3升/分钟,水滴状,主管压力>4千克 3、喷头喷射的角度根据奶牛养殖场牛体型大小不同进行调整,以喷射到牛荐骨韧带与尾根韧带之间为准 4、喷淋设施要选择大水滴喷头(直径2毫米左右),禁止安装喷雾喷头,水滴要有冲力,能透过被毛打湿牛体表皮	20	1、未按标准安装,但喷淋效果符合要求,不扣分2、喷淋效果不符合要求,每有一处,扣4分	
*	供电线路供要	1、奶牛养殖场热应激设备设施改造后,全负荷功率不得超过总功率的80%; 2、奶牛养殖场内存在裸露、龟裂、穿墙壁或交叉搭接处破损、功率不匹配,表面温度超过60℃,容易导致应激设备运行不稳定及电器火灾事故,需更换合格电缆3、奶牛养殖场内控制柜空气开关、断路器、继电器、接线端子等电器元件,在日常运行过程中至少每周检测1次温度,如超过70℃,需排查、维修、更换4、热应激期间供水量、水压不能满足牛只饮水、喷淋、湿帘同时使用的,须增加蓄水池、加压设备,主管道压力不低于0.2兆帕(2公斤)	8	1、设备运行过程中出现跳闸、短路等情况导致设备无法正常运行,扣3分2、热应激期间供水无法满足喷淋运行标准,扣2分	
\ <u>\</u>	粪污 处理	1、无粪污处理系统的牛舍,牛舍周 边必须有排水沟,并能将喷淋产生的 污水排向污水储存池 2、污水储存池容积须满足储存10日 以上喷淋使用期间产生的污水量 3、使用喷淋区域地面积水深度〈5厘 米	8	1、未配备污水储存池的,扣3分 2、评估时污水池已满,扣3分 3、喷淋区域地面积水深度>5厘米,扣2分	
	其他 要求	牛舍风扇、喷淋须安装温控开关,根 据牛舍温度自动开启	4	未安装、使用风扇、喷淋温控 开关,扣4分	
	感应 喷淋	在不影响喷淋效果的前提下安装自动 感应喷头及压力开关等设施,降低用	0	牛舍安装感应喷淋,经现场确 认有效,加5分	

头	水量、缓解排污压力			
总计		100	172	
评估人:			奶牛养殖场人员:	

7.2 奶牛养殖场热应激运行过程评估表

表3 奶牛养殖场热应激运行过程评估表

说明:

- 1、防暑降温设备运行标准得分>80%, 奶牛养殖场防暑降温设备运行标准视为符合;
- 2、重点管控措施得分>80%, 奶牛养殖场重点管控措施标准视为符合;
- 3、总得分>80分,防暑降温工作开展视为符合。

防暑降温设备运行标准得分(45分)


重点管控措施得分: (55 分)

总得分: 100								
项目	评估标准	分值	评分标准	得分	问题描述			
待挤 厅	待挤厅设施运行标准: THI≥64 时开启待挤区风扇和喷淋,喷淋和风扇交替运行,喷淋 45 秒 -1 分钟,停止 10 分钟, THI ≥68 时,喷淋 45 秒 -1 分钟,停止 5 分钟	15	1、现场检查:达到开启 THI 标准,风扇及喷淋未 开启,每有一处,扣5分					
牛舍	牛舍、产房运行标准: THI≥64 时开启牛舍风扇,THI≥68 时开启喷淋,喷淋和风扇交替运行,喷淋 45 秒-1 分钟,停止 10 分钟,THI≥72 时,喷淋 1 分钟,停止 5 分钟,产房安装冷风机,THI≥68时开启;							
· 喷淋 放果 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1、喷淋时间可以根据实际效果进行调整,喷淋停止后 80%的牛只飞节水平线以上被毛湿透为原则 2、待挤区喷淋头流量 1 分钟内≥3L,采食道喷淋头流量 1 分钟内≥2L	10	区喷淋停止后 20%以上 的牛只飞节水平线以上 被毛未湿透,扣5分 2、每有一个牛舍、待挤					
风康风速	1、采食道、待挤区检测末端风速≥3米/秒 2、卧床上方,单个风扇末端风速≥3米/秒	10	1、每有一个牛舍风速未 达标,扣4分 2、恒温牛舍、冷风机、 水冷空调等设施算符合					
系统配置	智能控制风扇、喷淋程序化启动组合结合站牛位 有无牛只终端控制喷淋开关	10	分 2、自控系统不能按 THI					
4	2、动控制系统可实现远程控制、自动记录运行数据,过程运行记录能下载导出		指数控制,扣3分 3、有远程控制、自动记录运行数据,过程运行记录能下载导出功能,加5 分					
		45						
二、重点管控措施								
项目	评估标准	分 值	评分标准		问题描 述			
养管理	1、优质苜蓿保营养: 优质苜蓿草(RFV>175)用量>3千克,日粮粗蛋白高产牛达到16.5%-17.5%、新产牛高于18%。 2、提高棉籽保指标: 全棉籽用量1千克3、添加酵母促消化:添加酵母50克或酵母培养物0.5-1千克4、添加脂肪补能量:脂肪酸钙100-200克/天/	21	每有一项不合格扣 3分 饮水槽长度:奶牛养殖场 饮水槽可利用长度总和/ 所有牛头数≥5-10 厘米 视为符合					
	防项 待斤 牛 喷效 风风 系配 小重 暑目 挤斤 舍 淋果 扇速 统置 计点	所暑降温设施运行标准 项目	防暑降温设施运行标准 评估标准 分値	所書降温设施运行标准	防暑降温设施运行标准			


	头或过瘤胃脂肪 150-200 克/天/头, 日粮能量达 到 1.65-1.7 兆卡/千克				
	到 1. 00 ⁻ 1. 1 元 6 / 十元				
	度,保证饮水充足;热应激期间每天清洗水槽 1		7	7	
	次		\/		
	6、青年围产前期牛干物质采食量 11-13 公斤/日、 成母围产牛干物质采食量 12-14 公斤/日		У.	< /	/
			/		
	/日				
饲喂管理	1、投料次数: ≥2次/日,夜间投喂量>60%以上。	18	每有一项不合格扣		
	投喂时间: 早上 4-6 点,中午 10-12 点,下午 18		3分		
	点之后 2、日粮补水:每日上料后检查日粮水分,水				
	分流失 15%以上时进行补水		1/2		
	3、剩料清理:每天彻底清理1次剩料,无发霉变		4//7.		
	质饲料				
	4、空槽管理: 不允许出现空槽现象 5、推料管理: 投料后每隔 0.5 小时推料 1 次, 2				
	小时以后每个1小时推料1次	-//			
	6、围产前期不得低于21天,青年围产可延	///			
	长至 28 天				
舒适度管 理	1、牛舍卧床、运动场垫料干燥、松软无板结现象,	16	每有一项不合格扣		
理 	每次挤奶是清理粪道的粪便 2、垫料储备:储备垫料安全库存垫沙1立方米/		3 分		
	成母牛,其他垫料 0.5 吨/成母牛				
	3、泌乳牛、干奶牛小于颈夹数的90%。围产牛				
	小于颈夹数的85%,无颈夹的牛舍按采食道长度				
	÷0.75 米计算 4、热应激防控启动前,全面检查牛舍、转牛通道、				
	待机区、挤奶厅等所有牛只活动区域,无尖锐物、				
	铁钉、铁丝、石块等物,减少牛只受外伤、蹄病				
	的困扰				
	5、灭蚊蝇的方案措施,并行之有效,最好能达到				
	每平方少于1只苍蝇 6、每天至少清洗、检查1次水槽,确保水槽干净、				
	无腐败饲料和绿苔,上水通畅,浮球阀控制灵敏				
小计		55			
总计		100			
	: /		<u> </u> 奶牛养殖场人员:		
,67					

附 录 A (资料性) 挤奶厅风扇配置和喷淋头配置


图A.1 奶厅两侧风扇安装示意图




图A. 2 挤奶厅强制通风示意图




图A. 3 挤奶厅强制通风示意图




图A. 4 采食道喷淋安装示意图



图A. 5 主管管道单路供水走向布置示意图



图A. 6 主管管道丁字供水走向布置示意图



图A.7 主管管道鱼骨供水走向布置示意图

